

Besiktningens protokoll: KONTROLLBESIKTNING B (inkl. 96/96/EG)Besiktningen är utförd i TROLLHÄTTAN
BMW 320I LIM MJ01 0000Regnr: **SBE 201**
Chassinr: WBAAV11000CD65688
Diariernr: 0632 2009-11-09 12:58:03
Föregående besiktning: 0632 2008-11-20**Vägmätarställning:** 104613 km**Miljökontrollvärden** (gränsvärden inom parentes):
CO 0,2 (0,5) **HC** 039 (100)
CO 2500 0,0 (0,3) **LAMBDA** 1,00 (0,97-1,03)**Bromsvärden:**Vänster fram 2,3 Höger fram 2,4
Vänster bak 2,1 Höger bak 2,2**BESIKTNINGSRESULTAT**

Fordonet har godkänts vid kontrollbesiktning.

AB Svensk Bilprovning
2009-11-09
DELI